


РЕЛЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ ТРЕХФАЗНОЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 5П36.30ТМКА1-100-12-Д192к




Основные сведения об изделии

Твердотельное полупроводниковое оптоэлектронное трехфазное реле переменного тока с «нормально разомкнутыми контактами» с контролем перехода фазы через «ноль», а также с функцией защиты силовых элементов от перегрева свыше предельно-допустимой температуры перехода. Предназначено для применения в устройствах автоматики в качестве мощного интерфейса.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ





D — реле ДТ — область расположения датчиков

температуры

HL1, HL2 – светодиоды индикации A, B, C - фазы коммутируемого напряжения

Руодной оприят	Состояние выходных	Свечение светодиодов					
Входной сигнал	контактов	Вкл (НL1 зел.)	Перегрев (НL2 кр.)				
Uвх <uвх td="" выкл="" меньше="" пор="" порогового="" уровн<=""><td>я Разомкнуты</td><td>-</td><td colspan="3">-</td></uвх>	я Разомкнуты	-	-				
Uвх>Uвх пор вкл больше порогового уровн	Замкиуты (цет перегрева)	+	-				
Uвх>Uвх пор больше порогового уровн	Разомкнуты (перегрев)	+	+				

Внимание! При срабатывании защиты от перегрева загорается красный светодиод. Блокировка снимется после остывания силовых элементов до предельно-допустимой температуры. Если на входе осталось поданным напряжение питания, то произойдет включение реле. Для исключения срабатывания блокировки следует обеспечить достаточное охлаждение реле. Подключение силовых проводов должно производиться через соединители, имеющие антикоррозионное покрытие, очищенные от посторонних наслоений. Крутящий момент (0,5±0,05) Н⋅м − для М3, (2,3±0,23) Н⋅м − для М6. После затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской. Диаметр силовых проводов должен соответствовать рабочему току, обеспечивая отсутствие перегрева проводов. Перед установкой реле в эксплуатацию, необходимо произвести тепловой расчет работы реле для выбора теплоотвода. Методика расчета тепловых режимов реле размещена на сайте http: // WWW. proton −impuls. ru. Крепление реле необходимо производить только на монтажные плоскости стандартных охладителей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

T	окр	=	25	\mathbf{C}
	_	_		

Ток утеч	ки на в	выходе	Выходное остаточное		Входной			Напряжение изоляции			Напряжение		Тепловое	
(пиково	овое значение) напряжение (пиковое ток		ток		постоянного тока		запрета		сопротивление					
I ут.в	I ут.вых., мА* значение)		I bx., MA					U 3, B		переход - радиатор				
U oc., B*		*	Í			^U из, вх-вых; Uиз, вх-рад,					Rт п-р,			
							Uиз, вых-рад,				°C / BT*			
	U	Ивых		U	I	U		U	В	t,	I		U	
не	вх.,	ампл.,	не	BX.,	вых.,	не не вх.,		BX.,	не	мин	ут.,	не	BX.,	не
более	В	В	более	В	A	менее более В		менее		мкА	более	В	более	
± 5,0	0,8	700	±1,5	4,0	100	20		4,0	4000	1	10	40	5	0,3
,			Í				65	30						·
* для і	* для каждого канала													

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное	Коммути	руемый	Коммутируемое		Ударный ток		Входное		Входное		Критическая		Температура	
пиковое	то	К	напряжение		I уд.,		напряжение в		напряжение во		скорость нарастания		перехода	
напряжение	ср. кв.	знач.	ср. кв. знач.		Α		выключенном		•		выходного		Т п.	, C
U пик.,	Іко	М.,	U _{ком.,} В*				состояни				напряжения	тока		
B *	A	*					U _{вх. выкл.,}		состоянии		dU/dt, dI/dt			
	11		Б			t, _{имп}	В		Ивх.вкл., В		В/мкс	А/мкс		
не более	не менее	не более	не менее	не более	не более	мс	не менее	не более	не менее	не более	не более	не более	не менее	не более
± 700	0,4	100	~ 30	~ 480	1000	10	- 7,0	1,6	4,0	30	500	160	- 40	125
* для каждого канала														

Справочные параметры:

Температура корпуса реле, при которой срабатывает защита от перегрева Т_{пер.корп.макс.} (70±2) ° С. Максимальное пиковое напряжение тиристоров 1200 В.

3AO «Протон-Импульс» 302040 Россия г.Орел, ул. Лескова, 19. <u>www.proton-impuls.ru</u> Отдел маркетинга: тел/факс (4862) 41-01-90, 41-04-50, <u>energia@proton-impuls.ru</u>