

# РЕЛЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ ТРЕХФАЗНОЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 5П36.30ТМА1-40-12-Д192 с индикацией



## ЭТИКЕТКА

### 1 Основные сведения об изделии

Твердотельные полупроводниковые оптоэлектронные трехфазные реле с контролем перехода напряжения фазы через «ноль». Предназначены для применения в устройствах автоматики в качестве мощного интерфейса.

# ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ Винт Мб 6 шт 2 шт Входная отномогнора отномогнор отномогнора отномогногногногногного отномогногногногногногно

Внимание! ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИЛОВЫХ ПРОВОДОВ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ ПОСТОРОННИХ НАСЛОЕНИЙ. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (0,5±0,05) Нм – ДЛЯ МЗ, (2,3±0,23) Нм – ДЛЯ М6. ПОСЛЕ ЗАТЯГИВАНИЯ ВИНТОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКРЕПИТЬ СОЕДИНЕНИЕ КРАСКОЙ. ДИАМЕТР СИЛОВЫХ ПРОВОДОВ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ РАБОЧЕМУ ТОКУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕГРЕВА ПРОВОДОВ. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ РЕЛЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ РАБОТЫ РЕЛЕ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕПЛООТВОДА. РАБОТА БЕЗ ТЕПЛООТВОДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ РЕЛЕ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ http://www.proton-impuls.ru. КРЕПЛЕНИЕ РЕЛЕ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО НА МОНТАЖНЫЕ ПЛОСКОСТИ СТАНДАРТНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ.

| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ $T \text{ окр} = 25  ^{\circ}\text{C}$ |                      |                |            |        |        |           |       |                  |                     |     |          |            |               |                              |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|--------|--------|-----------|-------|------------------|---------------------|-----|----------|------------|---------------|------------------------------|--|
| Ток ут                                                    | ечки на і            | выходе         | Выходное   |        |        | Входной   |       |                  | Напряжение изоляции |     |          | Напряжение |               | Тепловое                     |  |
| I ут                                                      | г.вых., м            | ıA*            | остаточное |        |        | ток       |       | постоянного тока |                     |     | запрета  |            | сопротивление |                              |  |
|                                                           |                      |                | напряжение |        |        | I вх., мА |       | Uиз вх-вых;      |                     |     | U з, В   |            | переход -     |                              |  |
|                                                           |                      |                | U          | oc., B | *      |           |       | Uиз вых-рад      |                     |     |          | радиатор   |               |                              |  |
|                                                           | Uвх.,                | <b>Uвых.</b> , |            | Uвх.,  | Івых., |           |       | Uвх.,            | В                   | t,  | Іут.из., |            | Uвх.,         | R т п-р, <sup>0</sup> С/Вт * |  |
| не                                                        | В                    | В              | не         | В      | Α      | не        | не    | В                |                     | мин | мкА      | не         | В             | не более                     |  |
| более                                                     |                      |                | более      |        |        | менее     | более |                  |                     |     |          | более      |               |                              |  |
| ± 3,0                                                     | 0,8                  | $\pm  800$     | 1,5        | 4,5    | 40     | 30        |       | 4,5              | 3750 1 10           |     | 40 5     |            | 0,6           |                              |  |
|                                                           |                      |                |            |        |        |           | 60    | 30               |                     |     |          |            |               |                              |  |
| <ul><li>* лля ка</li></ul>                                | * лля кажлого канала |                |            |        |        |           |       |                  |                     |     |          |            |               |                              |  |

| РЕКОМЕНЛУЕМЫЕ | РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАНИИ |
|---------------|---------------------|

| Коммут                    | ируемое           | Коммутир | уемый ток | Входное напряжение в | Входное напряжение | Рабочий диапазон  |          |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|--|--|--|--|
| напряжение                | ср. кв. знач.     | ср. кв   | . знач.   | выкл. состоянии      | во вкл. состоянии  | температур        |          |  |  |  |  |
| U ком                     | ., B*             | I ком.,  | A *       | U вх. выкл.,   В     | U вх. вкл.,   В    | T, <sup>0</sup> C |          |  |  |  |  |
| не менее                  | не менее не более |          | не более  |                      | номинал            | не менее          | не более |  |  |  |  |
| ~ 50 ~ 420                |                   | 0,3      | 20,0      | 0 - 0.8              | 5,0                | - 40              | 85       |  |  |  |  |
| * 1114 123/11070 121/2113 |                   |          |           |                      |                    |                   |          |  |  |  |  |

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

|     | птедельно-допустимые гежимы эксплуатации |                    |       |               |       |             |      |               |       |               |       |                      |          |             |                  |
|-----|------------------------------------------|--------------------|-------|---------------|-------|-------------|------|---------------|-------|---------------|-------|----------------------|----------|-------------|------------------|
| M   | Гаксималь-                               | Коммути-           |       | Коммутируемое |       | Ударный ток |      | Входное напр. |       | Входное напр. |       | Критическая скорость |          | Температура |                  |
| н   | ое пиковое                               | пиковое руемый ток |       | напряжение    |       | I уд.,      |      | в выкл.       |       | во вкл.       |       | нарастания выходного |          | перехода    |                  |
| на  | апряжение                                | е ср. кв. знач.    |       | ср. кв. знач. |       | A           |      | состоянии     |       | состоянии     |       | напряжения           | тока     | Т п.,       | , <sup>0</sup> C |
|     | U пик.,                                  | ., І ком.,         |       | Uк            | ом.,  |             |      | Ubx.e         | ыкл., | Uвх.вкл.,     |       | dU / dt,             | dI / dt, |             |                  |
|     | В*                                       | A *                |       | B *           |       |             | t    |               | В     |               | В     | В / мкс              | А / мкс  |             |                  |
|     | не                                       | не                 | не    | не            | не    | не          | имп, | не            | не    | не            | не    | не                   | не       | не          | не               |
|     | более                                    | менее              | более | менее         | более | более       | мс   | менее         | более | менее         | более | более                | более    | менее       | более            |
|     | $\pm  800$                               | 0,3                | 40    | ~ 30          | ~ 840 | 400         | 10   | - 7,0         | 1,6   | 4,5           | 30    | 500                  | 160      | - 40        | + 125            |
| * 1 | * для каждого канала                     |                    |       |               |       |             |      |               |       |               |       |                      |          |             |                  |

Драгоценных металлов не содержится.

Дата выпуска (изготовления)

### 2 Свидетельство о приемке.

Изделие \_\_\_\_\_ изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для

эксплуатации. Место для штампа ОТК

3AO «Протон-Импульс» 302040 Россия г.Орел, ул. Лескова, 19. <a href="www.proton-impuls.ru">www.proton-impuls.ru</a> Отдел маркетинга: тел/факс (4862) 41-01-90, 41-04-50, <a href="mailto:energia@proton-impuls.ru">energia@proton-impuls.ru</a> Отдел технического контроля: тел (4862) 49-87-24.